

2012



2020



4



La façade du bâtiment est parcourue par de profondes fissures, du toit jusqu'au rez-de-chaussée

4




Affaissement du bâtiment



Infiltration d'eau, oiseaux, ...

Infiltration d'eau, oiseaux, ...




Affaissement du bâtiment



Ecartement des
« agrafes »





An aerial photograph of a courtyard. In the center, a building with a red-tiled roof is in a state of significant collapse, with large sections missing and debris scattered. To the left, a modern building with a grey roof and a stone wall is visible. To the right, a multi-story building with several windows and a blue tarp is visible. The ground is paved, and there are some plants and a motorcycle in the courtyard. A dashed white line outlines the central building's footprint.

Le bâtiment mitoyen
s'effondre

Bâtiment B s'effondre
derrière, risque
d'entraînement

A red arrow pointing horizontally to the right, indicating the direction of potential collapse or risk of entrapment for the building behind it.

Bâtiment B



Bâtiment A

Bâtiment B
(face cachée de
l'iceberg)

**Bâtiment
mittoyen,**
(2 Rue Tour de
l'Horloge)



Bâtiment A

Bâtiment B

RUE

Porte au RDC

BATIMENT A

RDC - 1er ETAGE
(PARTIEL) HABITE
2ème, 3ème ETAGES
ET COMBLES:
INOCCUPES

BATIMENT B

PARTIE INACCESSIBLE
*Toiture et planchers
effondrés*

VENELLE

Cour intérieure
(fermée au RDC et
couverte au 1er)

Up
K

SUSPICION DE PIECES AU RDC et 1er ETAGE

MURAILLE

MURAILLE

Bâtiment A

RDC, 1er étage (partiel) habités

2ème, 3ème étages et combles : inoccupés



Bâtiment B

Partie inaccessible (toitures et planchers effondrés)



Sierck les Bains

Analyse structurelle du 4 rue de la Tour de l'Horloge
PLAN D'UN ETAGE COURANT

DIMENSION
A4

N° CODE
19 089

N° DESSIN
001

RÉV

ECHELLE
1:100

FEUILLE

1 / 2